

	NÁZEV DOKUMENTU:	ČÍSLO: 4-2019-04
	Následná kontrola odstranění závad zjištěných při veřejné prověrce BOZP-2019	REVIZE: 0
		STRANA: 1 z 9
	TYP DOKUMENTU: Příkaz	Číslo jednací: 7638/2019 1.11 A10

Organizační opatření

1. V termínu 21. – 23. 10. 2019 byla provedena následná kontrola odstranění závad, zjištěných prověrkou BOZP za rok 2019.
2. Kontrola byla provedena Bc. Evou Bechyňovou – OZO, Františkem Ritem – technickým pracovníkem a za přítomnosti vedoucích pracovišť.
3. Z p r á v a o následné kontrole odstranění závad zjištěných prověrkou BOZP za rok 2019 byla projednána na poradě vedení dne 29.11.2019.
4. Ekonomicko-provozní úsek provede průběžnou aktualizaci interního pokynu 6-RP01-01 Záměr oprav a údržby pro rok 2020 a plánu oprav v souladu s opatřením k odstranění závad stanovených tímto příkazem.

ZPRACOVAL: Bc. Eva Bechyňová OZO	PODPIS:	SCHVÁLIL: Mgr. Jan Mareš, MBA Ředitel školy	PODPIS:	VYDAL: ESOZ	DATUM: 29.11.2019
DATUM: 24.11.2019		DATUM: 29.11.2019		ORIGINÁL ULOŽEN: Sekretariát ředitele	
KONTROLOVAL: -----	PODPIS: ----	UVOLNIL DO SYSTÉMU: Vlastimil Kocourek Představitel managementu pro kvalitu	PODPIS:	ZRUŠENO DNE: NAHRAZENO:	
DATUM: -----		DATUM: 29.11.2019			

Upozornění: Tento výtisk podléhá změnovému řízení a je určen výhradně pro interní potřebu organizace. Dokument je duševním vlastnictvím organizace. Jeho rozmnožování a předávání jiným organizacím není dovoleno bez souhlasu ředitele školy.

 ESOZ Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace	NÁZEV DOKUMENTU:	ČÍSLO: 4-2019-04
	Následná kontrola odstranění závad zjištěných při veřejné prověrce BOZP- 2019	REVIZE: 0
		STRANA: 2 z 9
		TYP DOKUMENTU: Příkaz

V návaznosti na následnou kontrolu odstranění zjištěných při veřejné prověrce stanovuji termíny pro odstranění zjištěných závad takto:

1. Zjištěné závady označené jako kategorie „A“ s termínem odstranění do **30.12.2019**.
2. Zjištěné závady označené jako kategorie „B“ s termínem odstranění do **28.2.2020 nebo zahrnout do plánu oprav v roce 2020**.
3. Zjištěné závady označené jako kategorie „C“ s termínem odstranění do **31.3.2020 nebo zahrnout do plánu oprav v roce 2020**.
4. Zjištěné závady označené jako kategorie „D“ **zahrnout do plánu oprav v roce 2020**.

Technický pracovník ekonomicko-provozního úseku aktualizuje/vypracuje plán a postup odstranění zjištěných závad s finančním vyjádřením ve spolupráci s VUOV.

Termín: 30. 12. 2019

Stav zjištěný následnou kontrolou:

Pozn.: ~~přeškrtnutý text~~ – opraveno; plný text - závada trvá

1. Na Průhoně 4800

Zjištění vyžadující zvýšenou pozornost:

Osvětlení učeben v objektu A – osvětlení je původní, nedostatečné, hlučné, velmi poruchové – doporučujeme rekonstrukci – **probíhají postupné opravy, rekonstrukce - trvá**

Osvětlení v tělocvičně – zastaralé, neopravitelné – doporučujeme rekonstrukci - **trvá**

Podlahová krytina v učebnách – díry, vypadané spoje mezi pásy – doporučujeme výměnu - **plán postupné výměny (2019 – 5 učeben), jinak trvá**


Podlahová krytina v chodbách – IV. NP, III. NP, II. NP – poškozená, díry, vypadané spoje mezi pásy (2019 – II. NP) - **trvá**

~~Podlahová krytina v chodbě I. patro – nerovná, boule – vyžaduje opravu - opraveno~~

~~Centrální šatny – podlaha – nerovná – rekonstrukce (11/2019) - opraveno~~


~~Vestibul – vstup k šatnám – poškozená podlahová krytina – roztrhané lino, díry (11/2019) - opraveno~~

pořadí	kategorie	závada	Stav k datu následné kontroly
1.1.		Budova A	
1.1.1.	D	Učebna č. 410 – poškozená podlahová krytina – díry a mezery mezi pásy krytiny (11/2019)	
1.1.2.	D	Kabinet č. 416 – praskliny okolo oken – vnitřní	trvá
1.1.3.	D; B	Učebna č. 412 – poškozená podlahová krytina – stav se zhoršil (11/2019); poškozené dveře – díra zvnitřku	
1.1.4.	D; B	Učebna č. 312 – poškozená podlahová krytina – díry; poškozené dveře	trvá
1.1.5.	D	Učebna č. 313 – poškozená podlahová krytina (11/2019)	

 ESOZ Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace	NÁZEV DOKUMENTU:		ČÍSLO:	4-2019-04	
	Následná kontrola odstranění závad zjištěných při veřejné prověrce BOZP- 2019		REVIZE:	0	
			STRANA:	3	z 9
TYP DOKUMENTU:		Příkaz			

1.1.6.	D	Učebna 315 — poškozená podlahová krytina; poškozené dveře — díra zvnitřku	
1.1.7.	D	Učebna č. 310 — poškozená podlahová krytina (11/2019)	
1.1.8.	D	Chodba 3. patro — poškozené lino — stav se zhoršil	trvá
1.1.9.	D	Učebna č. 212 — poškozená podlahová krytina	trvá
1.1.10.	D; B	Kabinet č. 211 — poškozená podlahová krytina — původní koberec; prasklý kryt osvětlení	trvá
1.1.11.	D	Učebna č. 213 — poškozená podlahová krytina	trvá
1.1.12.	D	Učebna č. 215 — podlahová krytina — zvedá se roh u vchodu do učebny (opravit)	
1.1.13.	D	Učebna č. 210 — poškozená podlahová krytina	trvá
1.1.14.	D; C; A	Chodba II. NP — poškozená podlahová krytina; nefunkční těleso topení; osvětlení u WC — uvolněné těleso	trvá
1.1.15.	D; D	Učebna č. 110 — poškozená podlahová krytina (11/2019); špinavá malba	
1.1.16.	D	Učebna č. 112 — poškozená podlahová krytina	trvá
1.1.17.	D	Učebna č. 113 — poškozená podlahová krytina	trvá
1.1.18.	D; D	Učebna č. 115 — poškozená podlahová krytina; špinavá malba	trvá
1.1.19.	D	Chodba I. patro — podlahová krytina se ve spárách rozpojuje, je rozvolněná — boule, nerovnosti (doporučujeme opravu)	
1.1.20.	A	Šatny žáků — schodiště do školy (vnitřní) — přístupná krabice elektroinstalace — chybí krytka	
1.1.21.	A	Vestibul — ořezaný okraj koberce okolo stolu recepce (zastříhnout)	

pořadí	kategorie	závada	Stav k datu následné kontroly
1.2.		budova B	
1.2.1.		Učebna č. 217 — v rekonstrukci	trvá
1.2.2.	B; D; C	Učebna č. 201 — nestabilní žákovské židle; nerovný koberec; po demontáži tělesa topení zůstala nerovná a špinavá zeď, držáky tělesa	trvá
1.2.3.	A; A; A	Učebna č. 203 — chybí práh do kabinetu; chybí označení učebny; chybí šroubek na štítu dveří	Chybí označení učebny
1.2.4.	D	Učebna č. 222 — VT — roztrhaný koberec (11/2019)	
1.2.5.	D	Učebna č. 221 — roztrhaný koberec	trvá
1.2.6.	D; B	Učebna č. 215 — VT — roztrhaný koberec; nestabilní židle — stav se horší	trvá
1.2.7.	D	Chodba 2. patro — zvlněná, poškozená podlahová krytina	trvá
1.2.8.	B	Učebna č. 4 — tabule — starý povrch — nelze smazat	
1.2.9.	D	Učebna č. 3 — poškozený nerovný koberec	trvá
1.2.10.	B	Kancelář č. 165 — nestabilní nábytek — uvolňují se dvířka, třísky, otlučený stav se zhoršil	

 ESOZ Sřední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Sřední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace	NÁZEV DOKUMENTU:		ČÍSLO: 4-2019-04
	Následná kontrola odstranění závad zjištěných při veřejné prověrce BOZP- 2019		REVIZE: 0
			STRANA: 4 z 9
TYP DOKUMENTU: Příkaz			

1.2.11.	D	Kabinet č. 133 – popraskaná, špinavá malba	trvá
1.2.12.	D	Učebna č. 132 – špinavá malba	
1.2.13.	D	Učebna č. 134 – špinavá malba	
1.2.14.	D; D	Učebna č. 175 - roztrhaný koberec; špinavá malba	trvá
1.2.15.	D; D	Učebna č. 142 - roztrhaný koberec; špinavá malba	trvá
1.2.16.	D	Místnost č. 168 (kabinet) – roztrhané koberce	trvá

Zjištění vyžadující zvýšenou pozornost:

V učebnách (1 - 5, počítačové učebny) odstranit původní podlahovou krytinu – koberce a nahradit ji PVC krytinou – **částečně splněno**

V učebnách výpočetní techniky – nestabilní židle (doporučujeme zvolit skořepinové židle) – **částečně splněno**

pořadí	kategorie	závada	Stav k datu následné kontroly
1.3.		Budova C	
1.3.1.	D	Kancelář č. 105 – nerovná podlaha, vydroluje se pod pracovním místem	
1.3.2.	D	Vrátnice – špinavá výmalba, poškozená podlahová krytina – plánovaná úprava okna	
1.3.3.	B; D	Pokoj č. 507 – oprýskaný nátěr sprchové vany; poškozená podlahová krytina před malým pokojem + velký pokoj – špinavá malba	trvá
1.3.4.	B	Kuchyňka DM 4. NP – chybí židle	objednáno
1.3.5.	A	Pokoj č. 410 – chybí držák na toaletní papír	
1.3.6.	D; D	Pokoj č. 305 – malý pokoj – špinavá malba; velký pokoj - poškozená podlahová krytina, popraskaná, opadaná malba	Trvá – velký pokoj – poškozená podlahová krytina
1.3.7.	A	Pokoj č. 302 – uvolněné, rozbité těleso osvětlení	
1.4.		Venkovní prostor	
1.4.1.	D	Nerovný povrch příjezdové komunikace pro zásobování školní kuchyně	trvá
1.4.2.	D	Chybí přístupový chodník od zadního parkoviště – příjezdové komunikace k chodníku mezi OA a objektem Na Průhoně	trvá


2. Školní jídelna Na Průhoně

Zjištění vyžadující zvýšenou pozornost:

Jídelna – poškozené tabule podhledů, nevyhovující osvětlení - **opraveno**

Zázemí personálu – sprchy – doporučujeme rekonstrukci - **trvá**

pořadí	kategorie	závada	Stav k datu následné kontroly
2.1.1.	B	Sklad lednice – poškozená podlahová krytina	trvá
2.1.2.	B	Šatna kuchařek – nevyhovující sprchy	trvá
2.1.3.	B	Sklad černého nádobí – police špatně omyvatelné (olupuje se povrch)	
2.1.4.	A	Lékárnička – chybí zdravotnický materiál (doplnit)	

 ESOZ Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace	NÁZEV DOKUMENTU:	ČÍSLO: 4-2019-04
	Následná kontrola odstranění závad zjištěných při veřejné prověrce BOZP- 2019	REVIZE: 0
	TYP DOKUMENTU: Příkaz	STRANA: 5 z 9

2.1.5.	A; A	Venkovní rampa – opadává povrch, v kóji jsou uloženy vyřazené spotřebiče – zlikvidovat; není označen okraj (černožluté šrafování)	trvá
--------	------	--	------

3. Na Moráni 4803

Zjištění vyžadující zvýšenou pozornost:

Hlavní budova – opadává omítka (bude řešeno zateplením, štítových stěn 11/2019) - **opraveno**

Vstupní brána z areálu Restama – není možné kontrolovat vstup do objektu – doporučujeme

pojízdnu bránu s komunikátorem napojeným na vrátnici objektu – **probíhá montáž pojízdné brány**

Vstup do dílen instalatér, svářečská škola – doporučujeme instalovat komunikátor s napojením do obou částí objektu - **trvá**

Dvůr – vjezd do dílen MSS – nerovný (odloučený beton) - **trvá**


Dílny MSS, soustružna – v celé dílně „sesedlá“ podlaha – praská okolo zdí – **trvá**

NOVÉ - Hlavní budova – v době od května do září přetrvávají v učebnách IV. NP vysoké teploty po celou dobu výuky (28 – 32°C) – doporučujeme hledat technické řešení

pořadí	kategorie	závada	Stav k datu následné kontroly
3.1.		Škola (II. A III. NP nyní bez využití)	
3.1.1.	D	Učebna č. 32 – poškozená mřížka na tělesech osvětlení	trvá
3.1.2.	D	Šatny č. 12 – poškozené dlaždice, nezakryté vodovodní potrubí - trvá	trvá
3.1.3.	D	Posilovna – roztrhaný koberec – díry v něm, vydroluje se podlaha	trvá
3.1.4.	D	Dvůr před kotelnou – lapal – zjistit stav (příp. nechat vyvézt)	
3.1.5.	D	Průčelí školy – opadává omítka, malba	
3.2.		Objekty pro praktické vyučování	
3.2.1.	D	Dílny zedník, montér suchých staveb – učebna č. 3 - obvodové zdivo vlhké – prokvetlá omítka, plíseň - trvá	probíhá oprava
3.2.2.	B	Soustružnická dílna – uvolněné těleso osvětlení; díra v podlaze u vstupu; špinavá podlaha – olej, „špony“	
3.2.3.	B; D	Instalatéři – učebna – špinavý koberec, nestabilní (rozbité) židle – trvá; špinavá malba	trvá
3.2.4.	A	Instalatéři technická místnost – nepořádek, neuložený materiál	trvá
3.2.5.	B	Dílny oborů ELEKTRO – WC žáci – prorezlé držáky na umyvadlo, porušená dlažba, obklady, zastaralé vybavení - trvá	probíhá oprava

4. Černovická, truhlárna

pořadí	kategorie	závada	Stav k datu následné kontroly
4.1.1.	A	Chybí kniha úrazů	
4.1.2.	B	Místnost 1.04 – poškozený žakovský nábytek – nestabilní stoly, chybí lišty, židle – poškozené sedáky, opěradla	trvá
4.1.3.	A	Šatny žáků – poslední v chodbě – chybí odpadkový koš	trvá

 ESOZ Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace	NÁZEV DOKUMENTU:	ČÍSLO: 4-2019-04
	Následná kontrola odstranění závad zjištěných při veřejné prověrce BOZP- 2019	REVIZE: 0
	TYP DOKUMENTU: Příkaz	STRANA: 6 z 9

4.1.4.	Vedoucí zaměstnanec byl upozorněn na důsledné dodržování zákazu kouření ve všech objektech školy	Opakovaně – nedopalky, krabička cigaret v místnosti 1.07
--------	--	--

5. Školní 785/56, budovy praktického vyučování

Zjištění vyžadující zvýšenou pozornost:

Budovy A, C, D – opadáva omítka - **trvá**

V budově A jsou původní dřevěná okna – nelze otevírat, umývat, netěsní – nevhodné topení, uvolněné okenní tabulky (hrozí vypadnutím a následnými poraněními) - **trvá**


Střechy na objektech C, B, D – poškozené střechy – C – hrozí zřícením – propadá se konstrukce, uvolněné, protékání – **částečná oprava**; rozpadají se komíny, uvolněné cihly – hrozí zřícením - **trvá**

Podlahy v budově A – původní, propadají se, roztrhaná podlahová krytina, na chodbách uvolněná dlažba – rozbité dlažky, volné - **trvá**

Šatny žáků v suterénu budovy A – přetrvává vlhko, opadáva omítka, plíseň; okna nejsou otevíratelná z podlahy (viz zápis KHS) – **probíhají opravy**

V celé budově nelze regulovat topení – nefunkční ventily – **částečně opraveno**

pořadí	kategorie	závada	Stav k datu následné kontroly
5.1.		Budova A	
5.1.1.	D	Dílno č. 31 – rozbitá okenní tabule (zajištěno, kontrolovat stav)	trvá
5.1.2.	D	Dílno č. 33 – nerovná, roztrhaná podlahová krytina	trvá
5.1.3.	D; B	Učebna č. 36 – poškozený koberec; poškozené židle (v zadní části učebny)	trvá
5.1.4.	B; B	Dílno č. 35 - pracovní stoly žáků – chybí části lišt (třísky); poškozený koberec	trvá
5.1.5.	D	Dílno č. 24 – mimo provoz - nerovná podlaha, roztrhané lino – nestabilní podlaha (stav se zhoršuje), špinavá malba	trvá
5.1.6.	D; B	Šatna žáků oboru elektro – opadaná, špinavá malba; nestabilní stůl	trvá
5.1.7.	B	Dílno č. 19 – pracovní stoly – roztrhané lino (podložka)	trvá
5.1.8.	D	Dílno č. 20 – špinavá malba	trvá
5.1.9.	D	Dílno č. 21 – poškozené lino	trvá
5.1.10.	B	Dílno č. 22 – pracovní stoly – poškozená vrchní deska	trvá
5.1.11.	B	Dílno č. 27 – uvolněný práh	odstraněno
5.1.12.	A	Chodba II. Patro – rozbitá skleněná výplň – horní část dveří	odstraněno
5.1.13.	D	Dílno č. 3 – špinavá malba	trvá
5.1.14.	D	WC zaměstnanci – doporučujeme rekonstrukci	trvá
5.1.15.	B	Dílno KOVO 11 – špinavá malba, nedostatečné osvětlení (zastaralé, hlučné)	trvá
5.1.16.	B	Šatny č. 5 – vlhké zdi – opadaná omítka, chybí práh	Probíhají práce
5.1.17.	B	Šatny č. 10, 11 – vlhké zdi – opadáva omítka	Probíhají práce

 ESOZ Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace	NÁZEV DOKUMENTU: Následná kontrola odstranění závad zjištěných při veřejné prověrce BOZP- 2019	ČÍSLO: 4-2019-04
		REVIZE: 0
	TYP DOKUMENTU: Příkaz	STRANA: 7 z 9

5.1.18.	A	Chodba u dveří č. 13 – rozbitý kryt osvětlení	
5.1.19.	B	V době kontroly uzamčená místnost č. 8 – sprechy	
5.1.20.	B; B	Budova – původní okna – netěsní, nelze otevírat, poškozené rámy, uvolněné skleněné tabulky; část bez fasády, pod atikou sídlí holubi – znečišťují budovu a okolí	trvá
5.1.21.	C	V celé budově nelze regulovat topení – nefunkční ventily	trvá
5.2.		Budova C, D	
5.2.1.	D	KOVO 7 – propadá se střecha (sedá si konstrukce)	trvá
5.2.2.	B	KOVO 5 – pracovní desky stolů – chybí části dřevěné výplně (vyštípané – 3x)	Střechy na objektech C, B, D – poškozené střechy – C – hrozí zřícením – propadá se konstrukce, uvolněné, protékání; rozpadají se komíny, uvolněné cihly – hrozí zřícením
5.2.3.	B; B	KOVO 6 – zatékání střechou; poškozené dřevěné výplně stolů	
5.2.4.	B; B	KOVO 4 – zatékání střechou – stav se zhoršuje; špinavá malba	
5.2.5.	B; B	Umývárna – špinavá malba; špinavé kryty osvětlení	trvá
5.2.6.	D	Kovárna – nerovná podlaha	trvá
5.3.		Hala SPT	
5.3.1.	D	Šatna chlapci – špinavá malba	trvá
5.3.2.	D	Chodba – špinavá malba	trvá
5.3.3.	D	Dílny – podlaha – olupuje se vrchní vrstva (opětovně po opravě)	trvá
5.4.		Budova B	
5.4.1.	D	Učebna – špinavá malba	trvá
5.4.2.	D	Schodiště – prolíná vlhkost – prokvetlá omítka	trvá

6. Obchodní akademie

Zjištění vyžadující zvýšenou pozornost: trvá, bude řešeno v rámci celkových oprav

Opadává omítka na všech objektech, rozbité luxfery (části) – bude řešeno projektem na sanaci, zateplení, výměnu okenních výplní, oprava střech – 2020


V objektu není možná kontrola příchodích osob – není recepce (vrátnice)

V učebnách je původní osvětlení – nedostatečné, poruchové – nelze opravit, hlučné

Oplocení – uvolněná podezdívka, opadává

Venkovní komunikace uvnitř areálu – nerovný povrch (nesourodý, popraskaný) – bude řešeno v rámci celkových oprav

pořadí	kategorie	závada	Stav k datu následné kontroly
6.1.		Budova A	
6.1.1.	D	Opadává vnější omítka, luxfery – rozbité jednotlivé části	trvá
6.1.2.	B	Učebna č. 31 – koberce na podlaze i na zdech – špinavé, drží prach, zvlněné	trvá
6.1.3.	B; B	Učebna č. 29 – nerovný koberec, zůstalo staré osvětlení, rozbité kryty osvětlení (odpojené); tabule – původní (poškozený povrch – špatně čitelná)	

 ESOZ Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace	NÁZEV DOKUMENTU:		ČÍSLO: 4-2019-04
	Následná kontrola odstranění závad zjištěných při veřejné prověrce BOZP- 2019		REVIZE: 0
			STRANA: 8 z 9
TYP DOKUMENTU: Příkaz			

6.1.4.	B; D	Učebna č. 27 – poškozené dřevěné obložení zdí, žákovské lavice – původní, olámané lišty; poškozená podlahová krytina	
6.1.5.	D	Učebna č. 20 – nerovná podlahová krytina, zvlíněná	
6.1.6.	B	Učebna č. 19 – původní tabule – popraskaný povrch – špatně čitelná	
6.1.7.	B	Šatna č. 4 – nestabilní dřevěné skříňe	trvá
6.1.8.	B	Šatny 11, 12, 13 – plechové skříňky – zohýbaná dvířka, odrezlá dna skříněk, nerovná podlaha	trvá
6.2.		Budova B	
6.2.1.	D	Opadává omítka na čelní stěně, popraskané zdi v tělocvičně a posilovně	trvá
6.2.2.	D	Tělocvična – podlaha – místy vypadané části jednotlivých palubek – doporučujeme celkovou opravu	trvá
6.2.3.	D; D	Posilovna – popraskaný strop; opadaná malba	trvá
6.2.4.	D	Písárna č. 1 – nerovná podlahová krytina – koberec	trvá
6.2.5.	D	Chodba – olupuje se původní nátěr (variopaint)	trvá
6.3.		Budova C	
6.3.1.	C; D	učebna č. 50 – dřevěná okna – netěsní, poškozené rámy; poškozený koberec	trvá
6.3.2.	C	učebna č. 52 – opadává malba, dřevěná okna – netěsní, poškozené rámy	trvá
6.3.3.	B	přístupový chodník – vydrolený beton, nerovná pochůzná plocha	trvá
6.4.		Budova D	
6.4.1.	C	učebna č. 57 – dřevěná okna – netěsní, poškozené rámy; vlhká zeď	trvá
6.4.2.	B	střecha - zatéká	trvá
6.5.		venkovní prostor	
6.5.1.	B	vstup na stanoviště kontejnerů - branka – nestabilní odrezlé sloupky	trvá

7. Střední zdravotnická škola

Zjištění vyžadující zvýšenou pozornost:

Vnější plášť budovy - opadává omítka - **trvá**; díry v okapech, poškozená střecha – uvolněné plechové šablony – zatékání (9/2019) - **opraveno**

Poškozená podlahová krytina v učebnách - doporučujeme postupnou výměnu – **trvá**

Suterén, I. NP – vzlíná vlhkost, plíseň na zdech, opadává omítka - **trvá**

pořadí	kategorie	závada	Stav k datu následné kontroly
7.1.		škola	
7.1.1.	B	laboratoř chemie – nyní bez využití, v době kontroly byly ukládány archiválie – zajistit likvidaci chemikálií; zajistit odpojení a zaslepení plynovodní přípojky	Probíhají práce na vyklizení učebny (chemikálie zlikvidovány, plyn odpojen)
7.1.2.	B	hlavní šatna – nerovná podlaha , nestabilní, rozbité šatní skříňky	Šatní skříňky zůstaly původní

 ESOZ Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace	NÁZEV DOKUMENTU:		ČÍSLO: 4-2019-04
	Následná kontrola odstranění závad zjištěných při veřejné prověrce BOZP- 2019		REVIZE: 0
			STRANA: 9 z 9
	TYP DOKUMENTU: Příkaz		

7.1.3.	D	vstupní hala – podlahová krytina – nerovná - díra, rozlepený spoj, boule (9/2019)	trvá
7.1.4.	B	učebna dějepisu – poškozený žákovský nábytek (původní)	trvá
7.1.5.	B	učebna první pomoci – poškozený žákovský nábytek (původní)	trvá
7.1.6.	D	tělocvična – popraskaná, opadaná malba	
7.1.7.	A	WC u tělocvičny – chybí krytý nášlapný koš	
7.1.8.	D	vnitřní trakt objektu – prореzlý, dřevý okap (nad „muzeem“)	
7.2.		pracoviště praktického vyučování – nemocnice Chomutov	
7.2.1.	B	šatny – nestabilní šatní skříňky	trvá

8. Školní jídelna – Palackého

pořadí	kategorie	závada	Stav k datu následné kontroly
8.1.1.	B	Nad myčkou – popraskaná malba	
8.1.2.	D	Jídelna – vlhká zeď (u vchodu do kuchyně, proti výdejnímu pultu, u vchodu ze dvora)	
8.1.3.	A	výdejna gymnázium – prolíná vlhkost v šatně a WC zaměstnanců (informovat vedení Gymnázia)	trvá

9. Domov mládeže Palackého

pořadí	kategorie	závada	Stav k datu následné kontroly
9.1.1.	D	klubovna přízemí – opadaná omítka vlivem vlhkosti - trvá	trvá
9.1.2.	D	schodiště přízemí – prolíná vlhkost – trvá	
9.1.3.	A	pokoj č. 306 – WC – chybí uzavíratelný koš	
9.1.4.	A	pokoj č. 201 – oprýskaná sprchová vana	trvá